

Windows XP SP2 接続確認情報について


日頃はダイトレンド製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

弊社では、弊社製品に対しマイクロソフト社「Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」(以下、Windows XP SP2)での動作確認を行っております。ここでは注意事項等の情報を提供しています。

ドライバインストール時の画面表示について

弊社製品で USB シリアルコンバータ等に添付されているドライバのインストール時に、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示される場合の手順について、説明します。

Windows XP SP2 の新しい「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」機能でインストール時に Windows Update に接続するかを問い合わせる画面が表示される場合があります。(下記参照)



ドライバインストーラ実行中に「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示された場合、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックするとドライバインストーラはそのまま続行されます。